



**ARVAL**  
BNP PARIBAS GROUP

Entry #43939

**Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa**

Arval - Odbiór pojazdu Arval od Użytkownika - MTR

**Data**

23/12/2024

**Godzina odbioru auta**

10:30

**Odbiór Nowego Pojazdu od Ditera**

Nie dotyczy

**Numer rejestracyjny pojazdu**

WE4L459

**Stan licznika**

92339

**Marka**

Kia

**Model/Wersja/Kolor**

Ceed/czarna

**Numer VIN**

U5YH5815GNL107474

**Rok produkcji**

2022

**Miejsce odbioru pojazdu**

Maszewska 20, 72-100 Goleniów

**Poziom paliwa**

Pełny bak

**Zaznacz wyposażenie znajdujące się w pojeździe**

Instrukcja obsługi  
Książka serwisowa  
Radio  
Antena  
Koło zapasowe  
Podnośnik  
Gaśnica  
Klucz do kół  
Trójkąt ostrzegawczy

**Zauważono uszkodzenia**

Tak

**Zaznacz elementy, na których zauważyłeś uszkodzenia**

Szyba przednia  
Drzwi LT


**Szyba przednia**

Zarysowanie/Rysa Odprysk

**W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?**

Rysa po stronie kierowcy góra odprysk strona pasażera dół oba w skrajnych kontaktach

<b>Drzwi LT</b>	Zarysowanie/Rysa
<b>W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?</b>	Pod szybką
<b>Widoczna sierść zwierząt</b>	Nie
<b>Zapach papierosów</b>	Nie
<b>Rodzaj felg i opony</b>	Aluminiowe Wielosezonowe
<b>Marka opon</b>	Goodyear Vector 4 tył Bridgestone turanza przód
<b>Rozmiar opon</b>	205/55/16
<b>Stan opon - bieżnik</b>	Bardzo dobry
<b>Uwagi dotyczące odbioru pojazdu</b>	Auto brudne dokładne oględziny utrudnione
<b>Zegary, przebieg auta, poziom paliwa,...</b>	<a href="#">1734946869587957124048330739827.jpg</a>
<b>Kluczyk, DR, KP, Książka serwisowa, Instrukcja,...</b>	<a href="#">17349469339578641104862546010816.jpg</a>
<b>Zewnętrzne ukośne - LP</b>	<a href="#">17349469476987178607402153001376.jpg</a>
<b>Zewnętrzne ukośne - PP</b>	<a href="#">17349469605606009745962942838634.jpg</a>
<b>Zewnętrzne ukośne - LT</b>	<a href="#">17349469678477252296485991536842.jpg</a>
<b>Zewnętrzne ukośne - PT</b>	<a href="#">1734946979276905407199720629892.jpg</a>
<b>Wnętrze bagażnika - gaśnica, trójkąt, zapas, zestaw naprawczy, .....</b>	<a href="#">17349469872064431933370632875339.jpg</a>
<b>Otwarta maska - silnik, wygłuszenie, ...</b>	<a href="#">17349471977725029210022031032836.jpg</a>
<b>Koło LP</b>	<a href="#">17349470059622550049239721389401.jpg</a>
<b>Koło PP</b>	<a href="#">17349470140438585038475794126056.jpg</a>
<b>Koło LT</b>	<a href="#">1734947029169716950225233257777.jpg</a>
<b>Koło PT</b>	<a href="#">17349470215837226444726913391075.jpg</a>
<b>Fotel kierowcy</b>	<a href="#">17349470361977604009430000792302.jpg</a>
<b>Kanapa tylna</b>	<a href="#">17349470445081577911898045978397.jpg</a>
<b>Podsufitka</b>	<a href="#">17349470536676840483195908686089.jpg</a>

Zdjęcie 16	<a href="17349470679138763170916399628195.jpg">17349470679138763170916399628195.jpg</a>
Zdjęcie 17	<a href="17349471067388925674825314924056.jpg">17349471067388925674825314924056.jpg</a>
Zdjęcie 18	<a href="17349471145121847361904993584101.jpg">17349471145121847361904993584101.jpg</a>
Zdjęcie 19	<a href="17349471455003599909230691384245.jpg">17349471455003599909230691384245.jpg</a>
Zdjęcie 20	<a href="17349471605677505968530419352478.jpg">17349471605677505968530419352478.jpg</a>
Zdjęcie 21	<a href="17349471676078265093606739170007.jpg">17349471676078265093606739170007.jpg</a>
Zdjęcie 22	<a href="17349471858346109746132137578611.jpg">17349471858346109746132137578611.jpg</a>
<b>Imię i nazwisko odbierającego</b>	Bartłomiej Jackiewicz
Czytelny podpis odbierającego	
<b>Imię i nazwisko zwracającego</b>	Adam Dąbrowski
<b>Firma (opcjonalnie)</b>	Eviosys
<b>Adres email zwracającego</b>	adam.dabrowski@eviosys.com
Czytelny podpis zwracającego	