



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

Entry #43946

Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa

Arval - Odbiór pojazdu Arval od Użytkownika - MTR

Data

23/12/2024

Godzina odbioru auta

11:00

Odbiór Nowego Pojazdu od Diler

Nie dotyczy

Numer rejestracyjny pojazdu

WE221UJ

Stan licznika

156810

Marka

Kia

Model/Wersja/Kolor

Ceed

Numer VIN

U5YH5814GKL003214

Rok produkcji

2018

Miejsce odbioru pojazdu

Władysława Jagiełły 2 Gdańsk

Poziom paliwa

Pełny bak

Zaznacz wyposażenie znajdujące się w pojeździe

Dowód rejestracyjny stały
Instrukcja obsługi
Książka serwisowa
Radio
Antena
Koło zapasowe
Podnośnik
Gaśnica
Klucz do kół
Trójkąt ostrzegawczy
Dywaniki
Ilość kluczyków/pilotów

Wpisz ilość pilotów do alarmu

1

Do kiedy ważne jest badanie techniczne?


15/11/2025

Zauważono uszkodzenia

Tak

Zaznacz elementy, na których zauważyłeś uszkodzenia	Szyba przednia Drzwi PT Zderzak tylny Nadkole LT Drzwi LT Drzwi LP
Szyba przednia	Odprysk
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	
Drzwi PT	Odprysk
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	
Zderzak tylny	Zarysowanie/Rysa
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	
Nadkole LT	Zarysowanie/Rysa
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	
Drzwi LT	Zarysowanie/Rysa Odprysk
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	
Drzwi LP	Zarysowanie/Rysa
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	
Widoczna sierść zwierząt	Nie
Zapach papierosów	Nie
Rodzaj felg i opony	Stalowe Kołpaki Wielosezonowe
Marka opon	Firestone
Rozmiar opon	195/65/15
Stan opon - bieżnik	Dostateczny
Uwagi dotyczące odbioru pojazdu	Samochód cały mokry, oględziny utrudnione. Opony z przodu Firestone a z tyłu Fulda. Parę małych odprysków na szybie i pod klamkami drzwi widoczne rysy
Zegary, przebieg auta, poziom paliwa,...	image.jpg

Kluczyk, DR, KP, Książka serwisowa, Instrukcja,...	image.jpg
Zewnętrzne ukośne - LP	image.jpg
Zewnętrzne ukośne - PP	image.jpg
Zewnętrzne ukośne - LT	image.jpg
Zewnętrzne ukośne - PT	image.jpg
Wnętrze bagażnika - gaśnica, trójkąt, zapas, zestaw naprawczy,	image.jpg
Otwarta maska - silnik, wygłuszenie, ...	image.jpg
Koło LP	image.jpg
Koło PP	image.jpg
Koło LT	image.jpg
Koło PT	image.jpg
Fotel kierowcy	image.jpg
Fotel pasażera	image.jpg
Kanapa tylna	image.jpg
Podsufitka	image.jpg
Zdjęcie 16	image.jpg
Zdjęcie 17	image.jpg
Zdjęcie 18	image.jpg
Zdjęcie 19	image.jpg
Zdjęcie 20	image.jpg
Zdjęcie 21	image.jpg
Imię i nazwisko odbierającego	Grzegorz Rostkowski

Czytelny podpis odbierającego	
Imię i nazwisko zwracającego	Joanna Sikora
Firma (opcjonalnie)	Bilfinger
Adres email zwracającego	joanna.sikora@bilfinger.com
Czytelny podpis zwracającego	