



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

Entry #43963

**Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., ul.
Wołoska 24, 02-675 Warszawa**

Arval - Odbiór pojazdu Arval od Użytkownika - MTR

Data

23/12/2024

Godzina odbioru auta

13:00

Odbiór Nowego Pojazdu od Diler

Nie dotyczy

Numer rejestracyjny pojazdu

WE4E467

Stan licznika

134949

Marka

HYUNDAI

Model/Wersja/Kolor

I30

Numer VIN

TMAH381DGMJ101011

Rok produkcji

2021

Miejsce odbioru pojazdu

KOSZALIŃSKA 28, 76-039 STARE BIELICE

Poziom paliwa

1/4

Zaznacz wyposażenie znajdujące się w pojeździe

Instrukcja obsługi
Radio
Antena
Zestaw naprawczy
Gaśnica
Trójkąt ostrzegawczy
Dywaniki
Ilość kluczyków/pilotów

Wpisz ilość pilotów do alarmu

1

Zauważono uszkodzenia

Tak

**Zaznacz elementy, na których zauważyłeś
uszkodzenia**

Szyba przednia
Drzwi PP
Nadkole LT
Drzwi LP
Nadkole LP

Szyba przednia	Odprysk
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	Po prawej stronie i na środku
Drzwi PP	Zarysowanie/Rysa
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	Na środku
Nadkole LT	Wgniecenie
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	
Drzwi LP	Zarysowanie/Rysa
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	Drobna rysa przy klamce i na rancie
Nadkole LP	Zarysowanie/Rysa
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	
Widoczna sierść zwierząt	Nie
Zapach papierosów	Nie
Zaznacz elementy wewnątrz pojazdu, na których zauważyłeś uszkodzenia	Wnętrze bagażnika
Wnętrze bagażnika	Zarysowanie/Rysa
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	Na klapie od środka
Rodzaj felg i opony	Aluminiowe Wielosezonowe
Marka opon	GOODYEAR
Rozmiar opon	205/55/R16
Stan opon - bieżnik	Dobry
Zegary, przebieg auta, poziom paliwa,...	IMG20241223124711.jpg
Kluczyk, DR, KP, Książka serwisowa, Instrukcja,...	IMG20241223125144.jpg
Zewnętrzne ukośne - LP	IMG20241223124508.jpg
Zewnętrzne ukośne - PP	IMG20241223124515.jpg
Zewnętrzne ukośne - LT	IMG20241223124539.jpg

Zewnętrzne ukośne - PT	IMG20241223124532.jpg
Wnętrze bagażnika - gaśnica, trójkąt, zapas, zestaw naprawczy,	IMG20241223124551.jpg
Otwarta maska - silnik, wygłuszenie, ...	IMG20241223124817.jpg
Koło LP	IMG20241223130128.jpg
Koło PP	IMG20241223130121.jpg
Koło LT	IMG20241223130131.jpg
Koło PT	IMG20241223130117.jpg
Fotel kierowcy	IMG20241223125940.jpg
Fotel pasażera	IMG20241223125938.jpg
Kanapa tylna	IMG20241223125952.jpg
Podsufitka	IMG20241223124636.jpg
Zdjęcie 16	IMG20241223124602.jpg
Zdjęcie 17	IMG20241223124610.jpg
Zdjęcie 18	IMG20241223124651.jpg
Zdjęcie 19	IMG20241223124622.jpg
Zdjęcie 20	IMG20241223124643.jpg
Zdjęcie 21	IMG20241223124624.jpg
Zdjęcie 22	IMG20241223125637.jpg
Zdjęcie 23	IMG20241223125554.jpg
Zdjęcie 24	IMG20241223125551.jpg
Zdjęcie 25	IMG20241223125516.jpg
Zdjęcie 26	IMG20241223125438.jpg
Zdjęcie 27	IMG20241223125417.jpg
Zdjęcie 28	IMG20241223125326.jpg
Zdjęcie 29	IMG20241223125207.jpg

Zdjęcie 30	IMG20241223125204.jpg
Imię i nazwisko odbierającego	KRYSTIAN SIEDLECKI
Czytelny podpis odbierającego	
Imię i nazwisko zwracającego	KAMILA GRABOWSKA
Firma (opcjonalnie)	MARAZZI
Adres email zwracającego	kamila.grabowska@marazzi.pl
Czytelny podpis zwracającego	