



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

Entry #43971

Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa

Arval - Odbiór pojazdu Arval od Użytkownika - MTR

Data 23/12/2024

Godzina odbioru auta 14:00

Odbiór Nowego Pojazdu od Diler Nie dotyczy

Numer rejestracyjny pojazdu WT2728F

Stan licznika 33314

Marka Toyota

Model/Wersja/Kolor C-hr brązowa

Numer VIN NMTK33BX40R196063

Rok produkcji 2022

Miejsce odbioru pojazdu Aleja wilanowska 372 Warszawa

Poziom paliwa 1/4

Zaznacz wyposażenie znajdujące się w pojeździe

Dowód rejestracyjny stały
Polisa ubezpieczeniowa OC
Instrukcja obsługi
Książka serwisowa
Radio
Antena
Zestaw naprawczy
Gaśnica
Trójkąt ostrzegawczy
Dywaniki
Karta paliwowa

Na jaką stację obowiązuje karta paliwowa? BP

Do kiedy ważne jest badanie techniczne? 24/05/2025

Zauważono uszkodzenia Tak

Widoczna sierść zwierząt Nie

Zapach papierosów	Nie
Zaznacz elementy wewnątrz pojazdu, na których zauważyłeś uszkodzenia	Podsufitka
Podsufitka	Plama/zabrudzenie
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	
Rodzaj felg i opony	Aluminiowe Wielosezonowe
Marka opon	Goodyear
Rozmiar opon	225/50 R18
Stan opon - bieżnik	Dobry
Uwagi dotyczące odbioru pojazdu	Auto brudne utrudnione oględziny pojazdu Błąd czujnika ciśnienia opon Odbiór bez użytkownika
Zegary, przebieg auta, poziom paliwa,...	image.jpg
Kluczyk, DR, KP, Książka serwisowa, Instrukcja,...	image.jpg
Zewnętrzne ukośne - LP	image.jpg
Zewnętrzne ukośne - PP	image.jpg
Zewnętrzne ukośne - LT	image.jpg
Zewnętrzne ukośne - PT	image.jpg
Wnętrze bagażnika - gaśnica, trójkąt, zapas, zestaw naprawczy,	image.jpg
Otwarta maska - silnik, wygłuszenie, ...	image.jpg
Koło LP	image.jpg
Koło PP	image.jpg
Koło LT	image.jpg
Koło PT	image.jpg
Fotel kierowcy	image.jpg
Fotel pasażera	image.jpg

Kanapa tylna	image.jpg
Podsufitka	image.jpg
Zdjęcie 16	image.jpg
Imię i nazwisko odbierającego	Albert Kupść
Czytelny podpis odbierającego	
Imię i nazwisko zwracającego	Joanna Tarnolicka
Adres email zwracającego	asia@kameleonlogistics.pl
Czytelny podpis zwracającego	