



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

Entry #54098

**Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., ul.
Wołoska 24, 02-675 Warszawa**

Arval - Odbiór pojazdu Arval od Użytkownika - MTR

Data

30/06/2025

Godzina odbioru auta

14:30

Odbiór Nowego Pojazdu od Diler

Nie dotyczy

Numer rejestracyjny pojazdu

WE7F841

Stan licznika

42145

Marka

Bmw

Model/Wersja/Kolor

Seria 2

Numer VIN

WBA31AM0007L63915

Rok produkcji

2022

Miejscowość - odbiór pojazdu

Warszawa

Adres odbioru pojazdu

Aleja Wilanowska 372 Warszawa

Poziom paliwa

Pełny bak

Zaznacz wyposażenie znajdujące się w pojeździe

Dowód rejestracyjny stały
Instrukcja obsługi
Radio
Antena
Zestaw naprawczy
Gaśnica
Trójkąt ostrzegawczy
Dywaniki
Ilość kluczyków/pilotów

Wpisz ilość pilotów do alarmu

1

Do kiedy ważne jest badanie techniczne?

27/10/2025

Zauważono uszkodzenia

Tak

Zaznacz elementy, na których zauważyłeś uszkodzenia	Zderzak przedni Szyba przednia Felga PP Felga PT Zderzak tylny Felga LT Drzwi LT Drzwi LP Felga LP
Zderzak przedni	Zarysowanie/Rysa
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	Środek, praktycznie cała dolna część porysowana/przetarta
Szyba przednia	Odprysk
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	Środek, wiele drobnych odprysków na całym elemencie
Felga PP	Zarysowanie/Rysa
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	
Felga PT	Zarysowanie/Rysa
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	
Zderzak tylny	Zarysowanie/Rysa Odprysk
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	Środek
Felga LT	Zarysowanie/Rysa
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	
Drzwi LT	Odprysk
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	Środek
Drzwi LP	Zarysowanie/Rysa
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	Środek
Felga LP	Zarysowanie/Rysa
W którym miejscu znajduje się uszkodzenie?	
Widoczna sierść zwierząt	Nie
Zapach papierosów	Nie

Rodzaj felg i opony	Aluminiowe Wielosezonowe
Marka opon	Dunlop
Rozmiar opon	225/40r18
Stan opon - bieżnik	Dobry
Zegary, przebieg auta, poziom paliwa,...	20250630_142920.jpg
Kluczyk, DR, KP, Książka serwisowa, Instrukcja,...	20250630_142947.jpg
Zewnętrzne ukośne - LP	20250630_143046.jpg
Zewnętrzne ukośne - PP	20250630_143052.jpg
Zewnętrzne ukośne - LT	20250630_143103.jpg
Zewnętrzne ukośne - PT	20250630_143058.jpg
Wnętrze bagażnika - gaśnica, trójkąt, zapas, zestaw naprawczy,	20250630_143155.jpg
Otwarta maska - silnik, wygłuszenie, ...	20250630_143037.jpg
Koło LP	1751287107943123197559089115304.jpg
Koło PP	17512871314747518699256262183485.jpg
Koło LT	175128711584737444906250747535833.jpg
Koło PT	17512871239786397398079890023415.jpg
Fotel kierowcy	20250630_143002.jpg
Fotel pasażera	20250630_142956.jpg
Kanapa tylna	20250630_143006.jpg
Podsufitka	20250630_143008.jpg
Zdjęcie 16	20250630_143208.jpg
Zdjęcie 17	20250630_143657.jpg
Zdjęcie 18	20250630_143651.jpg
Zdjęcie 19	20250630_143645.jpg

Zdjęcie 20	20250630_143638.jpg
Zdjęcie 21	20250630_143626.jpg
Zdjęcie 22	20250630_143603.jpg
Zdjęcie 23	20250630_143501.jpg
Zdjęcie 24	20250630_143458.jpg
Zdjęcie 25	20250630_143441.jpg
Zdjęcie 26	20250630_143450.jpg
Zdjęcie 27	20250630_143352.jpg
Zdjęcie 28	20250630_143441.jpg
Zdjęcie 29	20250630_143441.jpg
Zdjęcie 30	20250630_143401.jpg
Zdjęcie 31	20250630_143352.jpg
Zdjęcie 32	20250630_143341.jpg
Zdjęcie 33	20250630_143336.jpg
Imię i nazwisko odbierającego	Norbert Mostowiec
Czytelny podpis odbierającego	
Imię i nazwisko zwracającego	Jakub Tagowski
Adres email zwracającego	jakubtagowski@gmail.com

Czytelny podpis zwracającego

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. K.' or similar, written in a cursive style.